


Übersichtsliste für benötigte Persönliche Schutzausrüstung und Werkzeuge beim AuS-Kurs Oder Gleichwertiges


Netze BW GmbH
Netztechnische Trainings

Übersichtsliste für benötigte Persönliche Schutzausrüstung und Werkzeuge
beim AuS-Kurs

1 AuS Kabel

- PSA:** Arbeitsanzug hochgeschlossen (mit Feuersymbol ) , Helm mit Visier, Gummihandschuhe, Sicherheitsschuhe usw.
- > Abmantelzange, Kabelmesser, Hakenmesser
 - > Schneidkeil
 - > Selbstklemmtüllen für 35 mm², 12 Stück
 - > Selbstklemmtüllen für 150 mm², 12 Stück
 - > 2-Poliger Spannungsprüfer (Cat4)
 - > Zollstock (Meterstab)
 - > Stift
 - > Stiftschlüssel (T-Schlüssel mit Innensechskant) 5 + 6 + 8
 - > Knarre (Ratsche) für AuS mit Einsätze 6 + 8
 - > Kabelschere für 150 mm²
 - > Rundschneider für 35 mm²
 - > Seitenschneider für Ceanderkabel
 - > Ausrichter für Sektorleiter
 - > Lochschneider für Messungen
 - > Wickeltücher für 3 – Leiterkabel
 - > 2 – 4 AuS Klammern
 - > AuS Hammer
 - > Gegenhalter

2 AuS Schaltanlagen

- PSA:** Arbeitsanzug hochgeschlossen (mit Feuersymbol ) , Helm mit Visier, Gummihandschuhe, Sicherheitsschuhe usw.
- > 2-Poliger Spannungsprüfer (Cat4)
 - > NH – Griff (Schaltstulpe)
 - > Stiftschlüssel (T-Schlüssel mit Innensechskant) 5 + 6 oder Knarre mit Drehmoment und Einsätze
 - > Knarre mit Verlängerung und 19 Nuss
 - > Schraubendreher
 - > Selbstklemmtüllen für 35 mm², 4 Stück
 - > Selbstklemmtüllen für 150 mm², 4 Stück
 - > Wickeltücher/Abdeckmaterial für HAK und KVS
 - > 2 – 4 AuS Klammern


Übersichtsliste für benötigte Persönliche Schutzausrüstung und Werkzeuge
beim AuS-Kurs

3 AuS Freileitung

PSA: Roter Arbeitsanzug hochgeschlossen (Lichtbogenschutzklasse 2), Helm mit Visier, Gummihandschuhe (für hohe mechanische Beanspruchung -> mit Hammersymbol), AuS Stiefel, PSA gegen Absturz usw.

- > Eventuell Aufschiebehilfe
- > Eventuell Abdeckmaterial
- > Kreuzschlüssel 11 + 13 + 17 + 19
- > Selbstklemmtüllen 35 mm², 2 – 4 Stück
- > Selbstklemmtüllen für 16 mm², 4 Stück
- > Seitenschneider für Bindedraht
- > Gabelschlüssel 24

4 AuS Zähler

PSA: Arbeitsanzug hochgeschlossen (mit Feuersymbol  I), Helm mit Visier, Gummihandschuhe usw.

- > Schraubendreher für Zähler
- > 2-Poliger Spannungsprüfer (Cat4)
- > Zähleranlaufprüfer
- > Spitzzange
- > Selbstklemmtüllen für Zählerleitung, 8 Stück
- > Sperrkappenschlüssel

5 AuS Sekundärtechnik

PSA: Arbeitsanzug hochgeschlossen (mit Feuersymbol ), Helm mit Visier, Gummihandschuhe usw.

- > Schraubendreher, klein
- > Spitzzange
- > NH – Griff (Schaltstulpe)
- > Eventuell Passschraubenschlüssel
- > 2-Poliger Spannungsprüfer (am besten Cat4)
- > Eventuell Messgerät
- > Eventuell Abdeckmaterial
- > Eventuell Klammern
- > Selbstklemmtüllen klein für Steuerleitungen, 10 Stück